



PLANTA DE SITUAÇÃO COM DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO SPDA
Esc.: 1/200

Revisão: REV 001 - 04-06-18
• Ajuste da malha de aterramento SPDA.

As Built: 29-04-2020
• Alteração do traçado da rede de gás;
• Alteração da malha de aterramento SPDA.



PROJETO PREVENTIVO - PARRA-RAIOS - AS BUILT			
OBRA:	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DE BARCELONA	ÁREA A CONSTRUIR:	QUADRO
LOCAL:	RUA SALVADOR, RUA XINGU, RUA ARACAJU - BAIRRO BRASÍLIA - CRICIÚMA - SC	ESCALA:	INDICADAS
ASSUNTO:	PLANTA DE SITUAÇÃO COM DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO SPDA	DATA:	OUTUBRO / 2016
PROPRIETÁRIO:	COND. RES. VIVENDAS DE BARCELONA EMPREENHIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA CNPJ.: 12.986.538/0001-07	DESENHISTA:	BRUNA TISCOSKI
	RESP. TÉCNICO: ENGº. MAURÍCIO IZÉ CREA/SC: 095.284-5 FONE: (048) 3463 3573	ÁREA DO TERRENO:	6.504,80 m²
		PRANCHA:	09 / 12